



FORMATIONS

Formations d'ASPAG

Cours 1

Jointes plats

- Bases, types de fuites, domaines d'application
- Matériaux d'étanchéité, fibre, graphite, PTFE
- Valeurs caractéristique / normes
- Montage et démontage
- Analyse des dégâts
- Inspection de la production

Lieu des cours: Bâle (ASPAG Service Center)

Durée du cours: env. 4 h

Cours 2

Garnitures mécaniques

- Notions de base sur les garnitures mécaniques
- Différents modèles, ressort, soufflet, etc.
- Combinaisons de matériaux pour les surfaces de glissement
- Systèmes de barrage, de refroidissement et de rinçage
- Analyse des dommages
- Préparation / révision
- Images interférentielles

Lieu des cours: Bâle (ASPAG Service Center)

Durée du cours: env. 4 h

Formations individuelles, cours en entreprise

Birsfelden ou chez le client

Durée et thèmes à convenir

Si vous êtes intéressé par une formation, veuillez nous contacter.